

**5. DOCISK POZIOMY
Z PODSTAWĄ PROSTĄ**

951, 952, 052, 953, 954, 956



Mocowanie przedmiotu obrabianego dokonuje się, gdy rękojeść jest w poziomie.